

安全旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 002

现场工作内容		升压变设备基础作业	
作业地点		升压站	
作业项目 主要危险分析		升压站内空间狭窄,且带电正常运行	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场业主方项目经理,施工方施工安全员在场,吊装队伍为 国家电网技术指挥	
	平面 布置	车辆从西侧大门驶入,清理道路建筑垃圾,疏散其他人员	
	安全 措施	经运维人员确认限高安全距离1.5米,车辆可安全通过, 起重人员均佩戴安全头盔	
现场 主要 问题	升压变基础处还有工人在施工 未离,起重员未佩戴安全头盔	监理 有关 措施	监理检查钢丝绳情况,疏散 现场无关人员
	整改结果: 疏散其他人员 责令所有人员佩戴安全头盔		复验意见: 措施可行
旁站 时间	开始	2017年6月6日8时10分	对应 作业
	结束	2017年6月6日11时00分	
		(开始旁站时现场作业状况)	
		(结束旁站时现场作业状况)	

旁站监理人员(签名): 张金星 刘凡

作业负责人(签名): 刘鹏亮 韩红松