

安全旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

编号: 008

现场工作内容		光伏区小学北侧组件安装	
作业地点		光伏区二期北侧	
作业项目 主要风险分析		人员登高作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场论工员、安全员管理、业之方指挥	
	平面 布置	地新阔平坦	
	安全 措施	进行持示牌、2人爬或电中吊 人2爬梯	
现场 主要 问题	地不平、松软		监理 有关 措施 尽量寻找平整地坎 复验意见: 符合安全规范
	整改结果: 照作也		
旁站 时间	开始	2017 年 8 月 1 日 8 时 0 分	对应 作业
	结束	2017 年 8 月 3 日 18 时 30 分	
		(开始旁站时现场作业状况)	
		(结束旁站时现场作业状况)	

旁站监理人员 (签名):

李冲刘以辉

作业负责人 (签名):

