

安全旁站监理记录表

工程名称：丽江金域国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：677-004

现场工作内容：		屋顶光伏安装。	
工作地点：		1-12-12 屋顶。	
作业项目主要危险分析		行为性伤害，物理伤害，人员坠落。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 20 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A 票 ☒ B 票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否已进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人、安全监护人是是否到岗到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求（ ☒ 是 ☐ 否） 3、其它：	
	安全 措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☒ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☒ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
现场 主要 问题	高空作业个别施工人员未系安全带。		现场口头通知整改。
	整改结果： 整改完毕。		
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 10 日 8 时 40 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 10 日 18 时 30 分	

旁站监理人员：张成宇

作业负责人：张成宇

