

安全旁站监理记录表

工程名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: GJFD-006

现场工作内容:		屋顶光伏安装。			
工作地点:		1-2#、1-3#、1-6#屋顶。			
作业项目主要风险分析		人员坠落、行为性伤害、物理伤害。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>20</u> 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A 票 ☒ B 票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否已进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位（ ☒ 是 ☐ 否）			
	平面 布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求（ ☒ 是 ☐ 否） 3、其它：			
	安全 措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☒ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☒ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否）			
现场 主要 问题	施工现场个别施工人员有 顶有抽烟现象。		监 理 有 关 措 施	现场口头通知整改。	
	整改结果： 整改完毕。			复验意见： 整改完毕，符合要求。	
旁站 时间	开始	2017年5月28日8时00分		对 应 作 业	安装开始 安装结束
	结束	2017年5月28日18时30分			

旁站监理人员：刘成宇

作业负责人：李金江

