

# 安全旁站监理记录表

工程名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: 6777-007

|              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 现场工作内容:      |                | 升压站一次设备吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 工作地点:        |                | 升压站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 作业项目主要危险分析   |                | 起重伤害, 行为性伤害, 坠物伤害.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织管理           | 1、现场人员配置 <u>6</u> 人, 是否满足现场施工需求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>2、工作票签发 ( <input type="checkbox"/> A 票 <input checked="" type="checkbox"/> B 票 ), 人员签字是否齐全 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>3、安全技术交底是否已进行 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ) |           |
|              | 平面布置           | 1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>3、其它:                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|              | 安全措施           | 1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>现场配备的安全防护用品/设施有: <input checked="" type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 软梯、 <input checked="" type="checkbox"/> 安全防护绳、 <input type="checkbox"/> 速差器、 <input checked="" type="checkbox"/> 防护网<br>2、安全保证措施在现场是否执行到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )                                                       |           |
| 现场主要问题       | 施工区域无安全警示牌.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 现场口头通知整改. |
|              | 整改结果:<br>整改完毕. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 旁站时间         | 开始             | 2017年6月9日14时15分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 对应作业      |
|              | 结束             | 2017年6月9日17时30分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

旁站监理人员: 刘敏宇

作业负责人: 李红印