

安全旁站监理记录表

编号: 001

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

现场工作内容		用吊车往厂房屋顶吊装铝轨梁	
作业地点		溧阳时代新能源科技有限公司厂区内 (一期)	
作业项目 主要危险分析		主要危险点是高空坠物和在屋面集中堆放	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工单位专职安全员到场, 吊车司机一名, 司索指挥员一名, 已经给工人进行过安全技术交底。	
	平面布置	作业现场已经用安全警示绳隔离, 吊车运行正常, 工人都已经按要求到位, 并做好安全防护措施; 铝轨梁吊装到屋面后迅速分散, 避免集中堆放。	
	安全措施	对施工工人已经进行安全技术交底, 危险区域已经用安全警示绳隔离出来并悬挂安全警示性标语, 现场有专门的安全员在负责指挥。	
现场主要问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等): 无		监理有关措施 (针对现场情况, 提出的监理指令): 无
	整改结果: 无		
旁站时间	开始	2017 年 5 月 24 日 9 时 30 分	对应作业
	结束	2017 年 5 月 24 日 11 时 45 分	
			(开始旁站时现场作业状况): 良好
			(结束旁站时现场作业状况): 良好

旁站监理人员 (签名):

王传祥

作业负责人 (签名):

王传祥