

安全旁站监理记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：002

现场工作内容		用吊车往厂房屋顶吊马道格栅板	
作业地点		溧阳时代新能源科技有限公司厂区内（一期）	
作业项目 主要危险分析		主要危险点是高空坠物和在屋面集中堆放	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工单位专职安全员到场，吊车司机一名，司索指挥员一名，已经给工人进行过安全技术交底。	
	平面布置	作业现场已经用安全警示绳隔离，吊车运行正常，工人都已经按要求到位，并做好安全防护措施；铝轨梁吊装到屋面后迅速分散，避免集中堆放。	
	安全措施	对施工工人已经进行安全技术交底，危险区域已经用安全警示绳隔离出来并悬挂安全警示性标语，现场有专门的安全员在负责指挥。	
现场主要问题	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等） 无		（针对现场情况，提出的监理指令） 无
	整改结果： 无		
旁站时间	开始	2017 年 5 月 28 日 15 时 20 分	对应作业
	结束	2017 年 5 月 28 日 17 时 40 分	
			（开始旁站时现场作业状况）：良好
			（结束旁站时现场作业状况）：良好

旁站监理人员（签名）：

俞伟峰

作业负责人（签名）：

李心