

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
 编号：ZHJL-AWHSXL-006

现场工作内容		8# 基塔基础浇筑			
作业地点		8# 基塔			
作业项目 主要风险分析		现场物料，拆下的模板乱堆乱放，模板固定及螺丝是否松动；现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，下料是振捣到位及施工时人员站位安全；下料平台是否牢固；现场设备使用和运输安全等安全隐患。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 10 人；			
	平面 布置	施工作业区为 8#塔基，基础坑内设计为 35KV 高压线塔基础浇筑，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。			
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底			
现场 主要 问题	三处漏振；振捣不均匀。		监理 有关 措施	现场及时指出问题及时重新补振；	
	整改结果： 已立即整改			复验意见： 加强安全质量防范	
旁站 时间	开始	2017年7月11日 10时00分		对应 作业	安全防范
	结束	2017年7月11日 20时00分			狠抓工程质量

旁站监理人员（签名）：唐建明

作业负责人（签名）：杨正东

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。