

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		厂房室内钢结构加固	
作业地点		成品 2 号仓库 B 区厂房室内钢结构加固焊接施工	
作业项目 主要风险分析		1、引起火灾 2、高空坠物 3、脚手架倒塌 4、二氧化碳气罐倒地碰撞 5、人员触电	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应的资格，施工人员已签订安全协议，焊接施工作业人员有相应资质； 3、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	1、脚手架施工区域位于 成品 2 号仓库 B 区厂房室内堆放货物区域，支撑平稳； 2、脚手架施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离，保证升降车正常施； 3、脚手架施工现场两名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 4、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、施工人员在高空作业时需佩戴安全帽及安全绳，确保人身安全得到保障； 3、在高空作业时需配备工具袋，以免高空坠物砸伤人员； 4、施工区域需平铺一层防火毯以免焊渣落在货物上引起火灾； 5、临时用电需规范使用，二氧化碳气罐需固定以免倒地引起不安全事故。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患： 现场警戒不到位。 施工区域防火毯防护不到位。		监理指令： 通知现场施工单 位立即整改。
	整改结果： 警戒线拉好。 防火毯已购买齐全做好 好防护。		
旁站 时间	开始	2017 年 9 月 24 日 9 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 9 月 24 日 17 时 00 分	
		开始前人、机、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场清”	

旁站监理人员（签名）：张栋

作业负责人（签名）：生德永

