

安全旁站监理记录表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.95KWp 分布式光伏发电项目 编号: 004

现场工作内容		箱变及二次仓体吊装就位	
作业地点		誉丰厂区	
作业项目 主要风险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员: 现场施工人员 8 人 施工用具: 吊绳, 吊带, 挂钩, 吊车 施工量: 箱变就位, 二次仓就位。 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题			监理 有关 措施 复验意见:
	整改结果:		
旁站 时间	开始	2017.12.19. 9:00	对应 作业 箱变及仓体到场。 吊车离场。
	结束	2017.12.19. 11:50.	

旁站监理人员 (签名): 周晓梨

作业负责人 (签名): 阮宣伟