

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJ-PZ-38-002

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 现场工作内容         |              | 材料吊运                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 作业地点           |              | 乐村村乐村小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 作业项目<br>主要危险分析 |              | 物品打击, 生物伤害, 物理伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理         | 1、现场人员配置_____人, 是否满足现场施工需求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>2、工作票签发 ( <input type="checkbox"/> A票 <input type="checkbox"/> B票 ), 人员签字是否齐全 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>3、安全技术交底是否进行 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ) |               |
|                | 平面布置         | 1、工作作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                | 安全措施         | 1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>2、安全保证措施现场是否执行到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 )<br>3、现场安全设施配置 ( <input checked="" type="checkbox"/> 安全帽 <input type="checkbox"/> 安全绳 <input type="checkbox"/> 软梯 <input checked="" type="checkbox"/> 安全防护网 <input type="checkbox"/> 速差器 )                                                        |               |
| 现场主要问题         | 个别施工人员未戴安全帽  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 口头警告并立即整改。    |
|                | 整改结果:<br>已整改 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 复验意见:<br>整改完毕 |
| 旁站时间           | 开始           | 2017年09月10日08时 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 对应作业          |
|                | 结束           | 2017年09月10日09时 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 旁站监理人员 ( 签名 ): |              | 作业负责人 ( 签名 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |

旁站监理人员 ( 签名 ):

李云

作业负责人 ( 签名 ):

赖海庆