

安全旁站监理记录表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJ-PZ-03-002

现场工作内容		材料搬运	
作业地点		合龙村合龙小学	
作业项目 主要危险分析		1. 板内学生较多, 施工过程中预防高空坠物	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>4</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A票 ☐ B票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☐ 是 ☐ 否) 4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1、作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☐ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☐ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	1. 拉线未固定 2. 个别工人未戴安全带 整改结果: 		监理 有关 措施 作业前进行安全交底 复验意见: 已按要求施工
	旁站 时间	开始: 2017年09月04日11时 结束: 2017年09月04日12时	对应 作业 材料搬运

旁站监理人员 (签名): 钟超有

作业负责人 (签名): 钟超有