

安全旁站监理记录表

编号: RJ-PZ-16-002

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

现场工作内容		材料卸车, 模板吊运	
作业地点		湖陂村湖陂小学	
作业项目 主要风险分析		1. 模板装卸, 人员应注意防止高空坠物	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>4</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A票 ☐ B票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1、工作区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	1. 施工人吊未拉警戒线		1. 要拉警戒线, 学校有学生 复验意见: 按照施工
	整改结果: 已整改		
旁站 时间	开始	2017年07月07日09时 分	对应 作业
	结束	2017年07月07日11时 分	
		支架吊运模板	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



(Handwritten signature)