

安全旁站监理记录表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJ-PZ-14-002

现场工作内容		材料搬运	
作业地点		茶亭村居民屋顶	
作业项目 主要危险分析		物理伤害、物品打击、摔伤	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置_____人, 是否满足现场施工需求 (□是 □否) 2、工作票签发 (□A票 □B票), 人员签字是否齐全 (□是 □否) 3、安全技术交底是否进行 (□是 □否) 4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (□是 □否)	
	平面 布置	1、作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (□是 □否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (□是 □否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (□是 □否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (□是 □否) 3、现场安全设施配置 (□安全帽 □安全绳 □软梯 □安全防护网 □速差器)	
现场 主要 问题	临时警示标志没有		监理 有关 措施 复验意见:
	整改结果: 已整改		
旁站 时间	开始	2017年9月12日9时 分	对应 作业 搬运开始 搬运结束
	结束	2017年9月12日11时 分	

旁站监理人员 (签名): 李云

作业负责人 (签名): 宋云