

安全旁站监理记录表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJ-PZ-05-002

|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 现场工作内容               |              | 材料吊运                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 作业地点                 |              | 陂下村陂下小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 作业项目<br>主要风险分析       |              | 1. 樟树较高, 防止高空坠物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织<br>管理     | 1、现场人员配置 <u>4</u> 人, 是否满足现场施工需求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>2、工作票签发 ( <input type="checkbox"/> A票 <input type="checkbox"/> B票), 人员签字是否齐全 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>3、安全技术交底是否进行 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) |                                 |
|                      | 平面<br>布置     | 1、作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                      | 安全<br>措施     | 1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>2、安全保证措施现场是否执行到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>3、现场安全设施配置 ( <input checked="" type="checkbox"/> 安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 安全绳 <input type="checkbox"/> 软梯 <input type="checkbox"/> 安全防护网 <input type="checkbox"/> 速差器)                                                           |                                 |
| 现场<br>主要<br>问题       | 1. 个别工人穿凉鞋   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 监理<br>有关<br>措施<br><br>要求穿防滑胶鞋施工 |
|                      | 整改结果:<br>已整改 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 旁站<br>时间             | 开始           | 2017年09月03日10时 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 对应<br>作业                        |
|                      | 结束           | 2017年09月03日11时 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |

旁站监理人员 (签名):

商博文

作业负责人 (签名):

钟超有