

安全旁站监理记录表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJ-PZ-15-002

现场工作内容		材料搬运	
作业地点		麻地村居民屋顶	
作业项目 主要危险分析		物理伤害, 物品打击, 摔伤	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、现场人员配置_____人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A票 ☐ B票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1、工作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场主要问题	个别登高作业人员年龄过大		现场要求整改 复验意见: 整改完毕
	整改结果: 已整改		
旁站时间	开始	2017年9月12日8时 分	对应作业 搬运开始 搬运结束
	结束	2017年9月12日10时 分	

旁站监理人员 (签名):

李云

作业负责人 (签名):

梁明