

安全旁站监理记录表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJ-PZ-23-002

现场工作内容		材料吊运	
作业地点		龙湖村居委会	
作业项目 主要危险分析		高空坠物. 人员摔落.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>5</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A票 ☐ B票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1、工作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	例证工人未戴安全帽		监理 有关 措施
	整改结果: 已整改		复验意见: 整改完毕
旁站 时间	开始	2017年09月08日 07时 分	对应 作业
	结束	2017年09月08日 08时 分	
		吊运开始 吊运结束	

旁站监理人员 (签名):

陈博文

作业负责人 (签名):

朱鑫泽