


安全旁站监理记录表

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次）编号：JAQ2—002

现场工作内容		支架材料卸车			
作业地点		陈桥洲项目施工现场			
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位满足卸车要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，起吊材料的平衡性以及当地当时的天气条件。			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	江苏劲驰施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。			
	平面布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆东西平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。			
	安全措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。			
现场主要问题				监理有关措施	
旁站时间	开始	2017 年 9 月 13 日 10 时 10 分		对应作业	正常装卸
	结束	2017 年 9 月 13 日 11 时 40 分			支架材料顺利完成卸车

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

