

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 011

|                                  |            |                                                                                     |      |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 现场工作内容                           |            | 19# 基塔组塔                                                                            |      |
| 作业地点                             |            | 19# 基塔                                                                              |      |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |            | 现场物料, 组塔配件乱堆乱放, 现场安全用电, 高空作业劳保是否佩戴齐全, 施工时人员站位安全; 组塔安装固定符合标准; 上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。 |      |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理   | 现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人, 施工人员 20 人;                                                   |      |
|                                  | 平面<br>布置   | 施工作业区为 19#塔基, 设计为 35KV 高压线塔组塔施工, 各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。                       |      |
|                                  | 安全<br>措施   | 已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员进行交底                                                          |      |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无          | 无                                                                                   |      |
|                                  | 整改结果:<br>无 | 监理<br>有关<br>措施<br><br>复验意见:<br>无                                                    |      |
| 旁站<br>时间                         | 开始         | 2017 年 12 月 11 日 7 时 20 分                                                           | 安全第一 |
|                                  | 结束         | 2017 年 12 月 11 日 10 时 00 分                                                          | 质量第一 |

旁站监理人员 (签名): 王. . . 张清

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应尽力求全面, 避免漏项。