

安全旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 015

现场工作内容		9# 基塔组塔	
作业地点		9# 基塔	
作业项目 主要危险分析		现场物料, 组塔配件乱堆乱放, 现场安全用电, 高空作业劳保是否佩戴齐全, 施工时人员站位安全; 组塔安装固定符合标准; 上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人, 施工人员 20 人;	
	平面 布置	施工作业区为 9#塔基, 设计为 35KV 高压线塔组塔施工, 各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员进行交底	
	现场 主要 问题	无	无 复验意见: 无
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 14 日 8 时 00 分	对应
	结束	2017 年 12 月 14 日 17 时 00 分	作业
旁站监理人员 (签名): 张清		作业负责人 (签名): 张清	

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应尽力求全面, 避免漏项。