

# 安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：019

|                                  |                                                                               |                                                             |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 现场工作内容                           | 28# 基塔组塔                                                                      |                                                             |      |
| 作业地点                             | 28# 基塔                                                                        |                                                             |      |
| 作业项目<br>主要危险分析                   | 现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。 |                                                             |      |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                                                                      | 现场监理旁站人员及施工单位管理人员 4 人，施工人员 20 人；                            |      |
|                                  | 平面<br>布置                                                                      | 施工作业区为 28#塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。 |      |
|                                  | 安全<br>措施                                                                      | 已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员进行交底                                  |      |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无                                                                             | 无                                                           | 无    |
|                                  | 整改结果：<br>无                                                                    | 无                                                           | 无    |
| 旁站<br>时间                         | 开始                                                                            | 2017 年 12 月 29 日 8 时 00 分                                   | 安全第一 |
|                                  | 结束                                                                            | 2017 年 12 月 29 日 16 时 10 分                                  | 质量第一 |

旁站监理人员（签名）：张清

作业负责人（签名）：张清

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应尽力求全面，避免漏项。