

安全旁站监理记录表

工程名称: 山西吉利 8.8MW 分布式光伏发电项目

编号: SXJI-ZHJL-001

现场工作内容		箱逆变基础浇筑砼.	
作业地点		1#、2#、5#、6#、7#、8#	
作业项目 主要风险分析		现场临时用电放配电箱未设置接地、箱内导线与电器元件连接是否可靠.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场管理人员齐全.	
	平面 布置	所需器材准备齐全.	
	安全 措施	作业人员均已配戴安全帽, 配备消防器材	
现场 主要 问题	配电箱未接漏电保护装置, 未接地	监理 有关 措施	通知现场施工人员进行整改.
	整改结果: 已整改.		复验意见: 符合
旁站 时间	开始	2017年10月27日18时30分	对应 作业
	结束	2017年10月27日2时00分	

旁站监理人员 (签名): 李峰伟

作业负责人 (签名): 王向斌