

安全旁站监理记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：002

现场工作内容		箱逆变器基础浇筑	
作业地点		3#、4#箱逆变器区域	
作业项目 主要风险分析		现场临时用电配电箱是否接地 箱内导线连接是否牢靠	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1.现场人员配置 3 人，是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2.工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票)，人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3.安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否) 4.施工负责人，安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1.作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2.各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1.安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2.安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3.现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	配电箱未接漏电保护装置		通知施工队进行处理，更换配电箱，增设保护装置 复验意见： 已增设漏保
	已整改		
旁站 时间	开始	2017 年 10 月 27 日 16 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 10 月 27 日 20 00 分	

旁站监理人员 (签名):

李峰伟

作业负责人 (签名):

王尚斌