

安全旁站监理记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：004

现场工作内容		SVG 基础砼浇筑	
作业地点		SVG 区	
作业项目 主要危险分析		1. 临时用电安全. 2. 砼浇筑安全防护.	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1. 现场人员配置 9 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3. 安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否) 4. 施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1. 作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全措施	1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3. 现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场主要问题	砼浇筑过程中, 泵车周围有部分人员走动		监理有关措施 要求现场安全员即刻进行制止, 说明情况后确保无闲散人员再开始施工. 复验意见: 已按要求进行驱散, 制止.
	已整改完成.		
旁站时间	开始	2017 年 11 月 3 日 15 时 00 分	对应作业
	结束	2017 年 11 月 3 日 21 时 00 分	

旁站监理人员 (签名): 李隆伟

作业负责人 (签名): 丁岩斌