

安全旁站监理记录表

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号: 008

现场工作内容		组件倒运吊装	
作业地点		交检车间屋面	
作业项目 主要危险分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 现场人员配置 6 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3. 安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否 4. 施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1. 作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3. 现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	无安全文明隐患发生		监理 有关 措施
	无		复验意见: 无
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 20 日 8 时 10 分	对应 作业
	结束	2017 年 11 月 20 日 19 时 40 分	

旁站监理人员 (签名):

李锋伟

作业负责人 (签名):

王尚斌