

安全旁站监理记录表

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号: 012

现场工作内容		组件倒运吊装	
作业地点		焊装、冲压屋面	
作业项目 主要危险分析		1.机械伤害 2.高处坠落 3.物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1.现场人员配置 6 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2.工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3.安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否 4.施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1.作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2.各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全措施	1.安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2.安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3.现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场主要问题	无安全文明隐患发生		监理有关措施 无
	无		
旁站时间	开始	2017 年 12 月 8 日 10 时 40 分	对应作业
	结束	2017 年 12 月 9 日 17 时 40 分	

旁站监理人员 (签名): 李峰伟

作业负责人 (签名): 王贵洲