

安全旁站监理记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：013

现场工作内容		SVG 就位吊装	
作业地点		SVG 区域	
作业项目 主要风险分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1. 现场人员配置 8 人，是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票)，人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3. 安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否) 4. 施工负责人，安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1. 作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3. 现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	下雪天路滑，未做好安全防护保障 已整改		因天气条件，做好安全防护保障 措施再进行施工。 复验意见： 符合要求
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 15 日 16 时 30 分	对应 作业
	结束	2017 年 12 月 15 日 18 时 00 分	

旁站监理人员 (签名):

李峰伟

作业负责人 (签名):

王尚斌