

安全旁站监理记录表

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏发电项目

编号: 017

现场工作内容		组件倒运吊装	
作业地点		物流车间屋面	
作业项目 主要危险分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 现场人员 20人, 满足现场施工需求. 2. 工作票签发及票, 人员签字齐全. 3. 安全技术交底已进行. 4. 施工负责人、安全员到位.	
	平面 布置	施工机械 符合安全文明施工 标准化管理规定	
	安全 措施	1. 施工人员已正确佩戴 安全帽. 2. 现场 防护网 已安装到位	
现场 主要 问题	无安全文明隐患发生		监理 有关 措施
	整改结果: 无		复验意见: 无
旁站 时间	开始	2018年4月27日 9时00分	对应 作业
	结束	2018年4月27日 12时10分	

旁站监理人员 (签名): 李锋伟

作业负责人 (签名): 王尚斌