

安全旁站监理记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏发电项目

编号：018

现场工作内容		组件倒运吊装	
作业地点		物流车间屋面	
作业项目 主要危险分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 现场人员 20 人，满足现场施工需求 2. 安全技术交底已进行。 3. 施工负责人、安全员到位。	
	平面 布置	施工机械、工具符合安全文明施工管理规定。	
	安全 措施	1. 施工人员已正确佩戴安全中帽。 2. 现场防护网已安装到位。	
现场 主要 问题	1. 无安全隐患发生。 2. 现场垃圾未能及时清理。		监理 有关 措施 要求施工单位及时清理垃圾。 做到“工完料净、人走场清”。 复验意见： 已整改。
	整改结果： 已整改。		
旁站 时间	开始	2018 年 5 月 1 日 10 时 00 分	对应 作业
	结束	2018 年 5 月 2 日 14 时 40 分	

旁站监理人员（签名）：李锋伟

作业负责人（签名）：王尚建