


安全旁站监理记录表


工程名称：江西新余木林森一期 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 编号：JAQ2—003

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		一、三期厂房内		
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位满足设备吊装要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，设备四个吊点的平衡性。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	宁波建工建乐施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。		
	平面 布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。		
	安全 措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。		
现场 主要 问题		无		监理 有关 措施
		整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 26 日 08 时 00 分		对应 作业
	结束	2017 年 11 月 26 日 17 时 00 分		
		正常吊装		
		设备顺利吊装完成		

旁站监理人员（签名）：


 2017.12.26

作业负责人（签名）：


 2017.12.26