


安全旁站监理记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JAQ-AQPZ-001

现场工作内容		脚手架拆除作业（6号仓库钢梯处）	
作业地点		广东省广州市增城区菜鸟网络增城园区6号仓库	
作业项目 主要危险分析		主要危险点是施工人员的高空坠落及高空坠物	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、脚手架拆除方案已经审查。 2、按要求已对工人进行安全交底。 3、专职安全人员到场跟踪旁站。 4、脚手架拆除前已经做好安全围挡及安全警戒线。	
	平面 布置	作业现场已经用安全围挡及安全警示线隔离，工人都已经按要求到位，并做好安全防护措施；	
	安全 措施	对施工工人已经进行安全技术交底，并按要求配备安全帽、安全鞋及反光衣，危险区域已经用围挡及安全警戒线隔离出来并已悬挂安全警示性标语，现场有专门的安全人员在现场负责指挥。	
现场主 要问题	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等） 无		监理 有关 措施 （针对现场情况，提出的监理指令） 无
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2017年10月18日 10时20分	对应 作业
	结束	2017年10月18日 17时10分	
		（开始旁站时现场作业状况）：良好	
		（结束旁站时现场作业状况）：良好	

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 