

安全旁站监理记录表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式发电项目

编号: 036

现场工作内容		总装车间临时卸料平台脚手架拆除	
作业地点		吉利汽车厂总装车间	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	卸料平台脚手架拆除专项方案已经批准。 工作票已签发, 安全技术已交底, 拆除施工人员已有登高证, 安全员在岗位	
	平面 布置	拆除范围内已拉警戒线, 警示标志已竖在明显地方, 安排专人安全防护。	
	安全 措施	安全帽, 安全绳, 登高鞋,	
现场 主要 问题	发现个别施工人员安全绳未高挂		现场督促整改
	整改结果: 符合要求		复验意见: 符合要求
旁站 时间	开始	2018 年 7 月 15 日 8 时 32 分	对应 作业
	结束	2018 年 7 月 15 日 15 时 44 分	
		正常	正常

旁站监理人员 (签名): 郭书祥

作业负责人 (签名): 陈长航

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。