

旁站监理记录表

工程名称: 湖南益阳沅江经济开发区污水处理厂二期工程

编号: 20

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气: 2018.1.20 阴 | 施工单位: 信邦建设有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 焊接车间吊装作业 | |
| 旁站监理开始时间: 8:00 | 旁站监理结束时间: 11:30 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全员到场, 现场对工作人员进行技术交底工作。 2. 吊车司机作业人员, 指挥人员经过专业培训并持证上岗 3. 吊装区域封闭, 设专人加强警戒。 | |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> 没有挂设明显标志, 警示牌。 已在施工员整改到位。 | |
| 旁站监理人员 (签字): 王照东 | 2018年 1 月 20 日 |

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



