

安全旁站监理记录表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地 12MW 分布式发电项目 编号: 037

现场工作内容		生产车间钢楼梯二根立柱吊装	
作业地点		路桥区蓬街镇吉利汽车厂生产车间	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	钢楼梯吊装专项方案已经批准。 工作票已签发,安全技术已交底,拆除施工人员已有登高证,安全员在岗位监护。	
	平面 布置	拆除范围内已拉警戒线,警示标志已竖在明显地方,按排专人安全防护。	
	安全 措施	安全帽,安全绳,登高鞋,施工范内设置警戒线,检查吊车运行,起吊等性能。	
现场 主要 问题	发现个别施工人员安全绳未高挂		现场督促整改
	整改结果:	符合要求	复验意见: 符合要求
旁站 时间	开始	2018年7月22日7时11分	对应 作业
	结束	2018年7月22日11时47分	
			正常
			正常

旁站监理人员(签名): 郭志平

作业负责人(签名): 任安军

- 注
1. 记录由旁站监理人员填写。
 2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。

