

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉利汽车座椅V项目基地17m19m厂房设备安装项目 编号: 123

日期及天气: 2017.12.28 12月	施工单位: 伟邦建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 10:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查吊钩工持证上岗, 人证对应一致 2. 吊装施工过程符合施工方案中的安全控制措施要求 3. 检查现场配置专用的设备	
发现的问题及处理情况: 配电箱未挂设安全警示牌 已责成电工整改	
旁站监理人员(签字): 黎晓 于照东 2017年12月28日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。