

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉利汽车杭州工厂基地VDA认证改造项目

编号: 17

日期及天气: 2018.1.12 晴

施工单位: 亿邦建设有限公司

旁站监理的部位或工序: 总装车间组件吊装

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 检查吊装工持证上岗, 人证对应一致。
2. 吊装作业的机械状况良好, 轻吊合格。
3. 作业区周围有明显的标识, 未设专人警戒。

发现的问题及处理情况:

- 产生的垃圾要及时清理。
- 已令施工方整改。

旁站监理人员(签字): 王照东

2018年 1月12日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。