

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金洲汽车铝材项目基地 12MW分布式光伏发电项目, 编号: 21

日期及天气: 2018.1.23 阴

施工单位: 信邦建设有限公司

旁站监理的部位或工序: 总装车间组焊吊架

旁站监理开始时间: 14:00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 审核安全吊装方案,
2. 安全预知会, 现场进行技术交底工作.
3. 吊车司机 工作人员持证上岗.
4. 起重机吊臂下禁止人员行走, 设专人警戒.

发现的问题及处理情况:

部分工人未带安全帽, 吊装作业区域未封闭.

已通知施工方, 现场监督整改到位.

旁站监理人员(签字): 王照东

2018 年 1 月 23 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



