

旁站监理记录表：

工程名称：浙江金洲汽车路桥工程基地12W 铸式光伏发电项目

编号：23

日期及天气：2018.2.27 晴	施工单位：信邦建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：总装车间组件吊装	
旁站监理开始时间：上午 8:00	旁站监理结束时间：12:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场施工人数35人，管理人员2人，持证上岗，人员证件相符。 2. 全部戴安全帽，安全员到位，持证上岗，技术交底。	
发现的问题及处理情况： 未封闭吊装作业区域。 已令施工方增设临时护栏，封闭。	
旁站监理人员（签字）：王照东 2018年2月27日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

