

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金刚沙平抛疏浚工程基地200MW分布式光伏发电项目

编号: 28

日期及天气: 2018.3.13 晴	施工单位: 信邦建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 变电站总装车间材料吊运	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查施工员持证上岗, 人证对应一致. 2. 吊装过程中符合施工组织设计中的相关要求 3. 人员佩戴安全带, 做好安全防护 4. 封锁作业区域.	
发现的问题及处理情况: 未放置警示标牌. 已令施工员整改到位.	
旁站监理人员 (签字): 王照东	2018 年 3 月 13 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



