

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉利汽车桐乡基地1200名员工宿舍项目

编号: 31

日期及天气: 2018.4.4 BA	施工单位: 佳邦建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 多辆组件吊装运输	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查工作人员持证上岗, 人证合一; 2. 安全员到场, 现场进行安全教育; 3. 对危险施工作业区域;	
发现的问题及处理情况: 部分施工人员不按要求戴安全帽; 已责令施工方整改到位。	
旁站监理人员(签字): 王照东	2018 年 4 月 4 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

