

安全旁站监理记录表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式发电项目

编号: 036

现场工作内容		总装车间临时卸料平台脚手架拆除	
作业地点		吉利汽车厂总装车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工现场安全、文明、施工评价	组织管理	卸料平台脚手架拆除专项方案已经批准。 工作票已签发, 安全技术已交底, 拆除施工人员已有登高证, 安全员在岗位	
	平面布置	拆除范围内已拉警戒线, 警示标志已竖在明显地方, 安排专人安全防护。	
	安全措施	安全帽, 安全绳, 登高鞋,	
现场主要问题	发现个别施工人员安全绳未高挂	监理有关措施	现场督促整改
	整改结果: 符合要求		复验意见: 符合要求
旁站时间	开始	2018 年 7 月 5 日 8 时 32 分	对应作业
	结束	2018 年 7 月 5 日 4 时 分	
			(开始旁站时现场作业状况) 已停
			(结束旁站时现场作业状况) 已停

旁站监理人员 (签名): 郭志航

作业负责人 (签名): 陈志航

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

