

安全旁站监理记录表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式发电项目

编号: 038

现场工作内容		屋面工程材料吊装旁站	
作业地点		生产准备车间屋面、焊装车间屋面、总装车间屋面检修人行道工程板材吊装	
作业项目		高处坠落、倾覆、物体打击、	
主要风险分析		屋面材料吊装专项方案已经批准。 工作票已签发,安全技术已交底,拆除施工人员已有登高证,安全员在岗位监护。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理		
	平面 布置	拆除范围内已拉警戒线,警示标志已设在明显地方,安排专人安全防护。	
	安全 措施	安全帽,施工范内设置警戒线。检查吊车运行,起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	发现个别施工人员安全绳未高挂		现场督促整改。
	整改结果: 符合要求		复验意见: 符合要求
旁站 时间	开始	2018年7月25日18时21分	对应 作业
	结束	2018年7月25日16时37分	
		正常	
		正常	

旁站监理人员(签名): 郭志航

作业负责人(签名): 陈志航

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。

