

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金洲新材料股份有限公司新建年产10万吨高性能纤维项目

编号: 12

日期及天气: 2017.11.3. 晴	施工单位: 信邦建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 总及制面制纤维平台附设架梯段.	
旁站监理开始时间: 上午 8:30	旁站监理结束时间: 下午 5:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- ① 无防护措施, 架梯5人, 均持证上岗, 人证相符.
- ② 操作人员安全记号佩戴齐全.
- ③ 安全员对无防护措施人员进行安全教育及交底.

发现的问题及处理情况:

- ① 扫地杆、小横杆设置不够.
- ② 部分剪刀撑搭设不符合规范要求.

上述问题已在整改单中记录, 整改已全部整改合格.

旁站监理人员(签字): 王照东 2017 年 11 月 3 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

