

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金网及东塘路112号12mW分频站设备安装及调试

编号: 12

日期及天气: 2017.11.4 晴

施工单位: 信邦建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 总表东面西侧分频站脚踏架搭设

旁站监理开始时间:

旁站监理结束时间:

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- ① 作业人员共8人, 架子工7人, 均持证上岗, 人证相符
- ② 操作人员安全规范佩戴齐全
- ③ 安全是对作业人员进行的临边防护及高空作业交底

发现的问题及处理情况:

① 部分拉结点未按规范设置

② 部分安全网, 实目网拉设漏挂

已记的区或记准备整改, 及复查合格

旁站监理人员(签字): 王海东

2017 年 11 月 4 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建