

旁站监理记录表

工程名称: 浙江吉利汽车压铸V项目基地12MW余热发电项目

编号: 29

日期及天气: 2018.3.18 阴

施工单位: 亿邦建设有限公司

旁站监理的部位或工序: 铸车间材料吊装

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 检查施工人员持证上岗, 人证对应一致。
2. 安全员到场, 现场对施工人员进行安全教育。
3. 封锁吊装作业区域。
4. 施工人员戴安全帽作业。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 王照东

2018年3月18日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

