

旁站监理记录表

工程名称: 浙江安吉县孝丰镇饮用水工程		编号: 25
日期及天气: 2018.3.4 晴	施工单位: 信邦建设	
旁站监理的部位或工序: 卸料平台脚手架搭设		
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场施工人数 10人, 持证上岗, 保证证件相符。 2. 施工技术方案及安全技术交底要求。 3. 安全员到位, 安全技术交底到位。 4. 作业人员安全带, 安全绳符合规范要求。		
发现的问题及处理情况: 无		
旁站监理人员(签字): 王照东		2018年 3月 4日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



