

旁站监理记录表

工程名称:浙江金丽珠车桥有限公司生产基地2#车间吊装发运组

编号:30

日期及天气:	2018.4.3 阳	施工单位:	信邦建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序:		车间内组件吊装运输	
旁站监理开始时间:		8:00	
		旁站监理结束时间:	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
<p>1. 检查特殊作业人员持证上岗、人证对应一致。</p> <p>2. 检查人员戴安全帽，穿工作服。</p> <p>3. 封锁吊装作业区域。</p>			

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):王照东

2018年4月3日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

