

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金剛汽車修補及噴漆中心裝修及安裝工程 编号: 12

日期及天气: 2018.4.5 阴	施工单位: 信邦建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 制钢组焊吊架运输	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查施工员持证上岗, 人证对应一致 2. 吊架作业机械状况良好. 3. 封锁作业区域, 悬挂警示标志. 4. 施工员戴安全帽, 穿工作服	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 王照东 2018年4月5日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



