

安全旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号： 002

现场工作内容		SVG 吊装	
作业地点		升压站	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，高空坠落，物体打击伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场 主要 问题	吊装现场土质松软，要求对松软土层处理，做到平整坚实，防止起重机侧翻。		监理 有关 措施
	整改结果：场地平整坚实。		
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 18 日 12 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 12 月 18 日 15 时 分	
		SVG 吊装	
		吊装到位	

旁站监理人员（签名）：吴振宇

作业负责人（签名）：