

安全旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号： 007

现场工作内容		组件吊运			
作业地点		光伏区			
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，高空坠落，物体打击伤害			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。			
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。			
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好			
现场 主要 问题	现场场地不平整，导致吊装机器在斜坡上工作，要求对场地进行平整，捆绑不牢，摇晃幅度大。		监理 有关 措施	口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。	
	整改结果：场地平整，捆绑牢固			复验意见： 已按要求整改完毕	
旁站 时间	开始	2018年01月15日10时20分		对应 作业	组件吊运
	结束	2018年01月15日15时30分			吊运到位

旁站监理人员（签名）： 吴振东

作业负责人（签名）： 侯象青